

DATE D'ARRIVÉE 25/11/2021	NUMÉRO DE CLÉ 1
-------------------------------------	---------------------------

MARQUE Dodge	MODÈLE Grand caravan	FINITION Sxt	ANNÉE 2013	SÉRIE (VIN) 2C4RDGBG7DR763742	KM/MILES 166 374
------------------------	--------------------------------	------------------------	----------------------	---	----------------------------

RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/?id=1BuPoywXiiA1%2F0mTCtewcGzl07CLuvYu
--

COULEUR EXTÉRIEUR Noir	COULEUR INTÉRIEUR Gris
----------------------------------	----------------------------------

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☒ 4 PORTES	☐ 5 PORTES
☐ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE
☒ TRACTION	☐ PROPULSION	☐ 4WD	☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR Moteur v6 3.6	CYLINDRÉE (L) 6 cyl
--------------------------------	-------------------------------

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS Cap oem	USURE DES PNEUS Avant: 2 Arrière: 3
---	------------------------	--

PROBLÈMES MÉCANIQUES CHEKE ENGINE , TPMS , AIR BAG TRANSMISSION GLISSE , BRUIT DE STRAP

ÉQUIPEMENTS

☐ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE	☐ CAMÉRA REcul
☐ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT	☐ CAPTEUR REcul
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☐ AIR CLIMATISÉ	☐ NAVIGATION
☐ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE	☐ BLUETOOTH
☐ INTÉRIEUR CUIR	☐ RÉGULATEUR VIT.	☐ LECTEUR DVD
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☐ MIROIRS ÉLECTR.	☐ COMM. AU VOLANT
☐ SIÈGES VENTILÉS	☐ ENTRÉE SANS CLÉ	☐ AUDIO PREMIUM
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT	☐ 3E RANGÉE SIÈGES
☐ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU	☐ TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS	DOMMAGES INTÉRIEURS
----------------------------	----------------------------

Toit rouillé et grafigné; Capot bossé, écaillé et rouillé; Pare-choc avant brisé; Aile avant gauche grafignée et pièce manquante; Porte avant gauche grafignée; Porte arrière gauche grafignée; Aile arrière gauche rouillée et bossée; Pare-choc arrière grafigné; Valise rouillée et grafignée; Lumière arrière droite brisée; Aile arrière droite bossée, écaillée et grafignée; Porte arrière droite bossée et grafignée; Porte avant droite grafignée et pièce manquante; Aile avant droite sur le primer et pièce manquante; Cap de roue avant droite manquant.

Besoin d'un shampoing tapis; Besoin d'un shampoing sur les sièges; Odeur de cigarette; Siège conducteur déchiré.

PHOTOS DU VÉHICULE

EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR



Stock: 763742 | Généré le 24/10/2026 13:12